



Oggetto: COMUNICAZIONE E CHIARIMENTI INTERVENTO VIA MERCATO IMMOBILE DIRUTO IN PROSSIMITÀ DEL PARCO ARCHEOLOGICO

*L'intervento posto in essere sul lato del fabbricato diruto di via Mercato, prospiciente la pubblica strada, è stato eseguito al solo fine di **salvaguardare la pubblica incolumità** con apposizione di rete anti-caduta di gravi pericolosi per i passanti.*

Il precedente dispositivo con transenne oltre a necessitare di continua manutenzione, con rimessa in pristino delle transenne quasi quotidiana, non assicurava più la sicurezza per il frequente passaggio di pedoni in prossimità o attraverso lo spazio interdetto. Ciò non di meno, con la ripresa delle attività sociali, post chiusura Covid-19, l'area è interessata da eventi con significativi afflussi di persone.

Si precisa, anche se pleonastico, che l'intervento non è un consolidamento statico o miglioramento antisismico, ma ha il solo fine di diminuire il rischio per i passanti, con l'ausilio di una rete in acciaio posta sulla facciata per evitare la caduta di calcinacci e gravi sulla sede stradale. Il rischio legato ad un evento sismico è invariato ante e post intervento, per cui deve essere costantemente valutato il dispositivo di traffico, atteso che le conseguenze di un crollo non sarebbero limitate solo ad una corsia.

Si precisa, altresì, che l'ente comunale e proprietario in quota parte e come obbligato in solido e secondo il principio del buon padre di famiglia, ha agito per salvaguardare la pubblica incolumità, ma con rivalsa sulle quote di competenza dei privati proprietari.

L'intervento va completato con l'opportuna segnalazione per i pedoni che devono passare al marciapiede sul lato opposto.

Nocera Superiore, li 24.09.2021

IL RESPONSABILE
AREA: LL.PP., MANUTENZIONE E PATRIMONIO
Ing. Gianluca Totoli